

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

MIC

DIOCESI VITERBO

PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0, MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI/CAMPANILI"

PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A VETRALLA (Vt)

CUP F66J24000240006

Elaborato:

TAVOLA DI PROGETTO

Tavola:

T3

Scala:

1:50

Soggetto attuatore: Diocesi di Viterbo

Rup: Don Giusto Neri

Progetto architettonico: Arch. Arianna Tosini

Progetto strutturale: Ing. Elisabetta Tosini

Versione:

Progetto Esecutivo

Data:

Maggio 2025

Revisione:

001 del 26/05/2025

RENDER DEI PONTEGGI ESTERNI E DELLA COPERTURA PROVVISORIA A SICUREZZA DELL'INTERNO DELLA CHIESA

SAGRESTIA
Realizzazione di un cordolo in acciaio e posa in opera di nuovi falsi puntoni, arcarecci e travicelli in legno.

NAVATA LATERALE DI DESTRA
Rimozione della copertura esistente. Realizzazione di nuovi cordoli in acciaio. Posa in opera di nuovi falsi puntoni, arcarecci e travicelli in legno di castagno, pannelli in laterizio da recupero, barriera al vapore, rasatura armata, guaina d'impermeabilizzazione, isolamento termico e manto di tegole da recupero.

INTERVENTO NON STRUTTURALE
Rimozione della copertura esistente, posa in opera di barriera al vapore, guaina impermeabilizzante, isolamento termico e riposizionamento delle tegole

COPERTURA NAVATA LATERALE DI DESTRA
Revisione della copertura su cui grava il ponteggio per il raggiungimento della copertura centrale, e sostituzione dei soli elementi rotti

COPERTURA NAVATA CENTRALE
Rimozione della copertura esistente. Realizzazione di nuovi cordoli in acciaio. Posa in opera di nuove capriate, arcarecci e travicelli in legno di castagno, pannelli in laterizio da recupero, barriera al vapore, rasatura armata, guaina d'impermeabilizzazione e manto di tegole di recupero.

ZONE NON OGGETTO DI INTERVENTO

Dimensions: 3.32, 20.26, 6.07, 31.08, 2.89, 2.91, 2.88, 2.78, 3.65, 3.61, 3.33, 3.42, 0.88, 0.73, 0.60, 0.44, 0.29, 1.23, 1.02, 0.90, +0.00

Scale: 0 1 2 5m