Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

DIOCESI VITERBO

PNRR - MISSIONE 1 - M1C3 INVESTIMENTO 3.1 "PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMPETITIVITÀ E SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE, BENI SACRI E PAESAGGI RURALI" - SUBINVESTIMENTO 3.1.1 "PATRIMONIO CULTURALE, BENI SACRI E PAESAGGI RURALI" - INVESTIMENTO 3.1.1.1 "SICUREZZA DEI BENI SACRI NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ED EDIFICI PUBBLICI DI CULTO" - CUP F71F22000000001

LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA ALMENO LIVELLO LV1, TERMICA ANNUALE"

PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA AD ACQUAPENDENTE (VT)

CUP F71F22000000001

Elaborato:

TAVOLA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

Tavola:	SCALE:
T4a	1:100/ 1:50

Soggetto attuatore: Diocesi di Viterbo

Rup: Don Guido Neri

Progettista e DL architettonico: Arch. Arianna Tasini

Progettista e DL strutturale: Ing. Elisabetta Tasini

Coordinatore della sicurezza: Ing. Fabio Nardini

Versione:	Data:	Aggiornamento:
Progetto Esecutivo	Maggio 2024	Revisione del gennaio

MATERIALI:

Acciaio per plastre: S275

Collegamenti principali e secondari con Bulloni classe 8.8

Tipologia muratura esistente:

Muratura irregolare di pietra tenera

INDICAZIONI PROGETTUALI

Le quote dovranno essere verificate in opera alla presenza della D.L.

Ulteriori eventuali dettagli verranno forniti in fase di esecuzione.

PIANTA



SEZIONE 1-1

QUADRO COLLEGAMENTO

1 DEGNO

INTERVENTO DI CUCIMENTO DEGRADATO

REGRESSIONE BASSO SEVE SEMPRE PRESENTE FRETTURE A TRAVE DI PIANO E SOLAIO

PIANTA SOTTOTETTO



PIANTA COPERTURE



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



PIANTA
SCALA 1:50